



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO *

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana para Varones "Carlos Castillo Armas"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Avenida "A" 1-00 zona 4 interior del Estadio Municipal de Fútbol, Barrio San José el Güite, San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0120-43	FECHA:	15/04/2024




Foto 1: Marcando del área donde se realizara la cisterna




Foto 2: Midiendo el area a un costado de la dirección



Foto 3: Director da acompañamiento a Integrantes de OPF, para medicion de area asignada y autorizada



Foto 4: diferentes tomas de Medición



Foto 5: Área estratégicamente determinada.






Foto 6: ultimos detalles para poder comenzar con escabamiento del área

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público