



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sajcap, Aldea Las Lomas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0121-43	FECHA:	14/05/2024



Foto 1: Construcción de muro



Foto 2: Construcción de muro




Foto 3: Construcción de muro




Foto 4: Construcción de muro




Foto 5: Construcción de muro




Foto 6: Construcción de muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sajcap, Aldea Las Lomas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0121-43	FECHA:	14/05/2024



Foto1: Reparación de drenaje de cocina




Foto 2: Reconstrucción y reparación de techado de sanitario y de cocina





Foto 3: Reparación y vaciado de pozos ciegos



Foto 4: Reconstrucción de pila




Foto 5: Reconstrucción de muro de contención.





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

