



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martin Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Sargento, Aldea Varituc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0126-43	FECHA:	10/07/2024




Foto 1: Mejoramiento de Ventanal




Foto 2: Colocación de torta de Cemento




Foto 3: Mejoramiento de ambas ventanas




Foto 4: Colocación de Torta de Cemento




Foto 5: Cambio de Chapa



Foto 6: Colocación de tapa de cemento de drenaje

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF







Firma y Sello Director Centro Educativo




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martin Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Sargento, Aldea Varituc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0126-43	FECHA:	10/07/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---