

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Varituc No. 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04 - 03 - 0141 - 43	FECHA:	27 de noviembre de 2024



Foto1: Montaje de láminas completado



Foto 2: Instalación de canaletas u tubos de de bajada completado



Foto 3: Costaneras, vigas y estructura completamente pintados



Foto 4: Afinando ultimos detalles para entrega de los trabajos terminados




Foto 5: Vista de la parte de arriba del techado





Foto 6: Las láminas adicionales que se compraron fue para implementar este corredor

Observaciones: Según acta de modificación, se logró implementar el techo del corredor de la cocina.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

