

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS	PREVIO X	DURANTE		POSTERIOR	
DEPARTAMENTO:	Chimaltenango		MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chigonzález, Aldea Varituc		
CÓDIGO DEL	04 03 0142 43		EECHA:	22/02/2024	22/02/2024	



Foto1: Columnas de refuerzo área de Computación



Foto 2: Impermealización de Bodega y Cocina



Foto 3: Fosa Séptica



Foto 4: Salón de Primer Grado



Foto 5: Salón de Párvulos



Foto 6: Salón de Cuarto y Quinto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas







WARTIVE WARTIV



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

EPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque	
NOMBRE DEL SSTABLECIMIENTO: Escuela Oficial Rural Mixta SÓDIGO DEL SSTABLECIMIENTO: 04-03-0142-43		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chigonzález, Aldea Varituc 23/02/2024	
		FECHA:		
Foto1: Cambio de l	torta pir piso Biblioteca	Foto 2:		
Foto 3:		Foto 4:		
Foto 5:		Foto 6:		
servación: Si es necesar	io se pueden agregar hojas adicionales	inero de hojas.	SERIO CHICAGO	

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO: Chimaltenango MUNICIPIO: San Martín Jilotepeque

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Escuela Oficial Rural Mixta ESTABLECIMIENTO: Caserío Chigonzález

CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 04-03-0142-43 FECHA: 23-02-2024



Foto1: Columnas de refuerzo área de Computación



Foto 2: Impermealización de Bodega y Cocina



Foto 3: Fosa Séptica



Foto 4: Salón de Primer Grado



Foto 5: Salón de Párvulos



Foto 6: Salón de Cuarto y Quinto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas



