



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chigonzález
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0142-43	FECHA:	23-02-2024



Foto 1: Pozo séptico



Foto 2: Sistrerna



Foto 3: Comienzo de sistrerna



Foto 4: Comienzo de complemento de desistrerna



Foto 5: Terminación de Sistrerna

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OMB



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

