



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chigonzález
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0142-43	FECHA:	23-02-2024



Foto 1: Finalización de la fosa séptica



Foto 2: Finalización de la fosa séptica



Foto 3: Finalización de fosa séptica



Foto 4: Finalización de columnas



Foto 5: Terminación de colocación de piso ceramica fuera de los salones



Foto 6: Terminación de colocación de piso ceramica dentro de los salones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

