



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Pueblo de Dios, Aldea Quimal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0151-43	FECHA:	14/05/2024



Foto1: cambio de malla



Foto 2: cambio de tinaco



Foto 3: piso en corredor




Foto 4: piso en escenario



Foto 5: parrilla en sanja de bajadas de agua






Foto 6: filtracion de agua en cocina por lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Carmen Roxonze</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---