



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Chimaltenango | MUNICIPIO: | San Martín Jilotepeque |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Colonia Pueblo de Dios, Aldea Quimal |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-03-0151-43 | FECHA: | 5/09/2024 |



Foto 1: cambio de malla



Foto 2: cambio de tinaco



Foto 3: piso en corredor



Foto 4: piso en escenario



Foto 5: parrilla en sanja de bajadas de agua




Foto 6: filtracion de agua en cocina, por lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carmen Baxon zet

Firma y sello del Presidente de la OEA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

