



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chipila Aldea Estancia De la Virgen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0170-43	FECHA:	14/05/2024



Foto 1: Cambio de estructura de madera por apollillado de los parales.



Foto 2: Cambio de laminas por oxidacion de techo y costaneras.



Foto 3: Cambio de vigas de madera por apollillado dentro de su estructura



Foto 4: Cambio de tubería de instalación eléctrica



Foto 5: Cambio de puertas y techo de lamina en baños.





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para utilizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

