

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO JOCOMACHAJ ALDEA ESTANCIA DE SAN MARTIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0171-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: PREDIO DE COCINA



Foto 2: COCINA



Foto 3: PISO DE AULAS



Foto 4: PISO DE AULAS



Foto 5: PAREDES DE COCINA



Foto 6: PARED DE COCINA ANTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar al número de Hojas:






Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público