

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO JOCOMACHAJ ALDEA ESTANCIA DE SAN MART
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0171-43	FECHA:	17 / 08 / 2024



Foto 1: PAREDES DE COCINA



Foto 2: PAREDES DE COCINA



Foto 3: PISO DE COCINA



Foto 4: TECHADO DE COCINA



Foto 5: PISO DE AULAS



Foto 6: PLANCHAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Paula Cano X...  
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

