

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO JOCOMACHAJ ALDEA ESTANCIA DE SAN MARTIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0171-43	FECHA:	12 / 09 / 2024



Foto 1: PAREDES Y PINTURA



Foto 2: TECHADO, INSTALACION ELECTRICA Y PINTURA




Foto 3: PLANCHAS, MOLENDERO, CHIMENEAS



Foto 4: PISO DE COCINA TERMINADO




Foto 5: PISO DE AULAS TERMINADO




Foto 6: SANITARIOS TERMINADOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Paulatana Xij