

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martin Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xetnamit, Aldea Estancia de San Martin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0172-43	FECHA:	8 de agosto de 2024



Foto 1: Finalización de los trabajos para el mejoramiento de la estufa rural



Foto 2: Finalización de los trabajos para el mejoramiento de la tubería de drenaje



Foto 3: Finalización de la construcción del muro de contención




Foto 4: Finalización de la instalación de balcones, puerta y ventana en los salones requeridos.



Foto 5: Finalización de la instalación de la tubería de agua que se dirige a los baños de hombres y mujeres



Foto 6: Finalización de la colocación de la cerámica en el corredor y salón del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

maria Benicia lex velasco

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

