REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS **PREVIO** DURANTE POSTERIOR DEPARTAMENTO: CHIMALTENANGO MUNICIPIO: SAN MARTÍN JILOTEPEQUE NOMBRE DEL DIRECCIÓN DEL **ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA** CASERÍO LA BUENA ESPERANZA, ALDEA EL MOLINO ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL 04-03-0180-43 FECHA: 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 ESTABLECIMIENTO:



Foto 1: Entrada principal del centro educativo.



Foto 2: Paso peatonal del establecimiento



Foto 3: Lugar de ubicación de pila



Foto 4: Paso peatonal



Foto 5: Paso peatonal



Foto 6: Construcción de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





Firma y Sello Director Centro Educativo Público