



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTÍN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA BUENA ESPERANZA, ALDEA EL MOLINO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0180-43	FECHA:	05 DE DICIEMBRE DE 2024



Foto 1: Entrada principal del centro educativo.



Foto 2: Paso personal del establecimiento.



Foto 3: Lugar de ubicación de pila.




Foto 4: Paso peatonal.




Foto 5: Paso peatonal.



Foto 6: Pila.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público