

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA MAJADA, ALDEA ESTANCIA DE SAN MARTIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0228-43	FECHA:	19/09/2024



Foto 1: Levantado de paredes de cocina, drenaje, cerámico, instalación eléctrica, pintura.



Foto 2: Función de torta (piso)



Foto 3: Torta (piso) - drenaje.



Foto 4: Torta (piso) - drenaje.





Foto 5: Torta (piso) - drenaje.



Foto 6: Levantado de paredes de cocina, drenaje, cerámico, instalación eléctrica, pintura.

Observación: Si es necesario se puedan agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del representante de la comunidad</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---