

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA MAJADA, ALDEA ESTANCIA DE SAN MARTÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0228-43	FECHA:	03 / 12 / 2024



Foto 1: COCINA TERMINADA



Foto 2: PAREDES Y PISO TERMINADOS



Foto 3: PISO, PAREDES, VENTANA Y ESTRUCTURA DE LAMINA



Foto 4: VENTANAS, PAREDES Y ESTRUCTURA METALICA



Foto 5: TORTA Y PINTURA





Foto 6: TERMINACION DE PROYECTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

