


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


| | | | |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | CHIMALTENANGO | MUNICIPIO: | SAN MARTIN JILOTEPEQUE |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB DE TELESECUNDARIA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO LA PLAZUELA, ALDEA LAS ESCOBAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-03-0234-45 | FECHA: | 13/05/2024 |



MURO DE CONTENCION DE 20 METROS DE LARGO Y 4 METROS DE ALTO




MANTENIMIENTO DE LAS CUATRO PUERTAS DE LOS BAÑOS, AMPLIACION DE PISO DE TORTA



REMODELACION DE LAVAMANOS



REMODELACION DE LOS CUATRO BAÑOS, COLOCACIÓN DE PISOS Y AZULEJOS



REMODELACION DE LAVAMANOS Y REPARACION DE PISO DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar

Rosa Aquin Chamale

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

