



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO LAS CARRETAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS CARRETAS, ALDEA QUIMAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0569-43	FECHA:	25/11/2024




Foto 1: Ampliación de cocina




Foto 2: Levantado de pared de cocina




Foto 3: Demolición y construcción de pollos de cocina



Foto 4: Cambio de techo de cocina.




Foto 5: Colocación de piso del escenario



Foto 6: Reparación de base para el piso de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

