



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO LAS CARRETAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS CARRETAS, ALDEA QUIMAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0569-43	FECHA:	25/11/2024




Foto 1: Terminación de la ampliación de cocina




Foto 2: Pintura y techado de cocina terminado




Foto 3: Terminación de pollos de cocina



Foto 4: Techo de cocina terminado.




Foto 5: Terminación de piso del escenario




Foto 6: terminación del piso de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jairo Luis del Pelegrín Bar
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público