



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	San Martin Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio La Pedrera, Aldea Xejuyu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0-03-2519-45	FECHA:	20/07/2024



FOTO 1: PUERTAS DE SERVICIOS SANITARIOS



FOTO 2: FOSA SEPTICA



FOTO 3: LEVANTADO DE PARED PARA COCINA TERMINADO



FOTO 4: PATIO



FOTO 5 : PORTON



FOTO 6 BANQUETA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Pedrera, Aldea Xejuyu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0-03-2519-45	FECHA:	16/08/2024



FOTO 7: CANAL



FOTO 8: PISO EN CORREDORES



FOTO 9: COLOCACION DE PISO Y AZULEJO EN SANITARIOS



FOTO 10: BASE DE CONCRETO TERMINADA



FOTO 11: INSTALACION DE DEPOSITO DE AGUA




FOTO 12: MINGITORIO INSTALADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del CPEE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Pedrera, Aldea Xejuyu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0-03-2519-45	FECHA:	30/08/2024



FOTO 13: PASAMANOS Y VENTANAS

Empty space for notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

