



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA ESTANCITA SECTOR CENTRO, ALDEA PA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-2524-43	FECHA:	15/05/2024




Foto 1: Cambio de pileta de cocina por una pileta de block y cemento



Foto 2: Circulación cambio de malla por construcción de pared de block y malla




Foto 3: Cambio de piso de las aulas por cerámica




Foto 4: Cambio de portón de malla por una de metal




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPP


Firma y Sello Director Centro Educativo Público