



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHOATALUN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-2632-45	FECHA:	15/05/2024



Foto1: Sustitucion de lamina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 2: Mantenimiento de soporte de estructura de metal



Foto 3: Mantenimiento de estructura de metal lijado y aplicación de pintura. Sustucion de chapa



Foto 4: Mantenimiento de balcones de metal



Foto 5: Sustitucion de accesorios de inodoro ( contra llave)



Foto 6: Sustitucion de accesorios de inodoro ( tapadera)

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Representante de la OPF 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHOATALUN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-2632-45	FECHA:	15/05/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---