



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Choatalún.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04 - 03 - 2632 - 45	FECHA:	2 de septiembre de 2,024



Foto 1. Proceso de sustitución de lamina. Sustitución de capotes, para lámina troquelada. Sustitución de elementos de fijación.



Foto 2. Mantenimiento de estructura de soporte de metal.




Foto 3: Mantenimiento de estructura de metal lijado y aplicación de pintura a puertas.



Foto 4: Sustitucion de chapa Vera por Chapa Yale.




Foto 5. Mantenimiento de estructura de metal de ventanas.



Foto 6. Mantenimiento. Y Reforzamiento de Balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA SAN MARTIN JIL. CHIMALTENANGO	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

INEB TELESECUNDARIA  
CHOATALUN  
ORGANIZACION DE  
PADRES DE FAMILIA  
SAN MARTIN JIL. CHIMALTENANGO

