



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Choatalún, San Mrtín Jilotepeque.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04 - 03 - 2632 - 45	FECHA:	26 de septiembre de 2,024



Foto 1. 1.1 Sustitución de lamina Troquelada. 1.2 Sustitución de capotes, para lámina troquelada. 1.3 Sustitución de elementos de fijación
Ejecutado en un 100%




Foto 2. 2.1 Mantenimiento de estructura de soporte de metal.
Ejecutado en un 100%.




Foto 3. 4.1 Mantenimiento de estructura, lijado y aplicación de pintura de puertas y cambio de chapas vera por chapa yale, ejecutado en un 100%.



Foto 4. 5.1 Mantenimiento de estructura de metal de ventanas. Ejecutado en un 100%.



Foto 5. 5.7 Reforzamiento de Balcones. Ejecutado en un 100%.



Foto 6: 18.3 sustitución de deposito de agua de 1700 litros ejecutado en un 100%.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al final de las hojas.

Firma y sello del Representante de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

