



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TIERRA COLORADA, ALDEA ESTANCIA DE SA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-2674-45	FECHA:	__28__ / __08__ / __2024__



Foto1: Avance de remodelacion de baños



Foto 2: Remodelación de cocina



Foto 3: Reposición de área de cancha deportiva



Foto 4: Pavimento de concreto entrada principal




Foto 5: Pintura en cocina




Foto 6: Baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

