

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 222	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA BUENA ESPERANZA ALDEA EL MOLINO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-3020-45	FECHA:	15/5/2024



Foto 1: Estructura de Techo de sanitarios.




Foto 2: Cubierta de lámina de sanitarios.




Foto 3: Piso cerámico y azulejo de sanitarios.




Foto 4: Cambio de lavamanos.








Foto 5: Sanitario, desmontaje e instalación de nuevos.



Foto 6: Banqueta de concreto de sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 222	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA BUENA ESPERANZA ALDEA EL MOLINO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-3020-45	FECHA:	15/5/2024




Foto 7: Sustitución de vidrios.




Foto 8: Instalación de balcones.



Foto 9: Instalación de piso cerámico



Foto 10: Muro de contención



Foto 11: Canales, pestantesy bajadas pluviales.






Foto 12: Puertas y ventanas de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

