	CIAS DETERMINADAS PREVIO	DURANTE	x POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 22	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA BUENA ESPERANZA ALDEA EL MOLINO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-3020-45	FECHA:	15/8/2024
ana s			
Foto1:Estructura de	e Techo de sanitario.	Foto 2: Cublerta d	de lamina de sanitario.
oto 3: Piso ceramic	o y azulejo de sanitario.	Foto 4:Cambio de I	lavado de manos.
to 5: Sanitario, desn	nontaje e instalacion es de nuevos.	Foto 6: Banqueta de	concreto de sanitario.
rvación: Si es necesario se	e pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.		
	Firmaly sello del Presidente de la OPF	- Ju	WRAMA AM ONE EDUCATION OF THE PROPERTY OF THE

SPERANTA CHIM

3ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR DEPARTAMENTO: CHIMALTENANGO MUNICIPIO: SAN MARTIN JILOTEPEQUE NOMBRE DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 222 DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: CASERIO LA BUENA ESPERANZA ALDEA EL MOLINO ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL 04-03-3020-45 ESTABLECIMIENTO: FECHA: 15/8/2024 Foto: Sustitucion de vidrios Foto 8: Instalación de balcones. Foto 9: instalación de piso cerámico Foto 10: Muro de contención Foto 11: Canales, pescantes y bajadas pluviales. Foto 12: Puertas y ventanas de cocina. Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas. lo del Presidente de la OPF