



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA JOYA ALDEA EL MOLINO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-3255-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: PILA



Foto 2: PILA




Foto 3: DRENAJES




Foto: PARED DE REFUERZO EN TORTA DE CONCRETO



Foto 5: DRENAJES



Foto 6: TORTA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Jimena Burgos Jacobo
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA JOYA ALDEA EL MOLINO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-3255-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: MURO



Foto 2: SEGUIMIENTO DE AULA



Foto 3: GRADAS



Foto 4: SEGUIMIENTO DE AULA



Foto 5: MANTENIMIENTO DE DRENAJES DE COCINA



Foto 6: CAJAS DE REGISTRO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Elmira Bujac y Cobo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

