

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Ineb Agua Caliente	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agua Caliente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0007-45	FECHA:	19/02/24



Foto 1: sustitución de estructura de soporte de madera por metal




Foto 2: impremeabilización de loza



Foto 3: matenimiento de estructura



Foto 4: sustitución de chapa



Foto 5: sustitucion de porton de metal



Foto 6: sutitución de puerta madera a metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OMA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Ineb Agua Caliente	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agua Caliente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0007-45	FECHA:	19/02/24



Foto 7: sustitucion de ventana de madera mas vidrio.



Foto 8: sustitución de piso de granito.



Foto 9: Sustitución de canal pvc




Foto 10: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 11: Sustitución de inodoro



Foto 12: Sustitución de tubería lineal principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales o actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comisión de Agua Caliente, Chimaltenango



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Ineb Agua Caliente	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agua Caliente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0007-45	FECHA:	19/02/24



Foto 13: Sustitución de pila de dos lavaderos




Foto 14 : Sustitución de ducto electrico + accesorios








Foto15: Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Institución Educativa




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

