



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 avenida B 4.63 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0196-42	FECHA:	9/9/2024



Foto 1: Implementar desayunador



Foto 2: sanitario



Foto 3: filtración, piso en patio, cisterna




Foto 4: impermeabilización




Foto 5: lavatrastos



Foto 6: levantado de pared block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

