



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN COMALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANABAJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0209-43	FECHA:	15/10/2024



Foto 1: Parte frontal de la cocina actual.



Foto 2: Corredor donde trabajan las cocineras




Foto 3: Dos polletones ya deteriorados.



Foto 4: Espacio de la cocina donde se necesita ampliación y ventanal.



Foto 5: Corredor frontal de la cocina.




Foto 6: Espacio de almacenamiento de enseres y utensilios de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

