



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Pamumus	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pamumus
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0210	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: Remozamiento de polletones, en esta área se cocina la refacción con ollas mas grandes y pesada, por lo cual se necesita tener una chimenea grande para absorber mejor el humo, mejorar el espacio donde se sientan las ollas.



Foto 2: Remozamiento del pollo área donde se cocina la refacción, en esta área se necesita un cambio de plancha y azulejo ya que se encuentra deteriorado, cambio de tubo de chimenea.



Foto 3: Remozamiento del techo e iluminación del área de cocina, en este espacio se cuenta con poca iluminación la cual dificulta para cocinar por ello se solicita mejorar la iluminación y el techado con la colocación de cielo falso, para tener mejores condiciones a la hora de preparar la refacción escolar.



Foto 4: Remozamiento de la pila la cual se encuentra en mal estado y afecta en el lavado de los utensilios de cocina.



Foto 5: Mejoramiento del piso del área de cocina se encuentra en mal estado y da mal aspecto, tener un espacio limpio es importante para tener una buena seguridad alimentaria.




Foto 6: Remozamiento de las ventanas que se encuentran en mal estado y se cuenta con poca ventilación, se solicita ventanas corredizas. Mejoramiento de la puerta que también se encuentra en mal estado y se teme por el resguardo de los utensilios de

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Pamumus	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pamumus
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0210	FECHA:	15/05/2024



Foto1: Remozamiento del techado en el salón del grado de segundo primaria, no se cuenta con un techado adecuado lo cual se solicita la mejora con cielo falso para contar con instalaciones de calidad.



Foto 2: emozamiento de la ventilación que se tiene en este salón es poco lo cual se solicita ventanas corredizas o algún otro tipo de ventana que ayude a la problemática, cambio de chapas en las puertas y pintar el aula.



Foto 3: Remozamiento del techado del salón del grado de primero primaria, no se cuenta con un techado adecuado lo cual se solicita la mejora con cielo falso para contar con instalaciones de calidad.



Foto 4: Remozamiento de la ventilación que se tiene en este salón es poco lo cual se solicita ventanas corredizas o algún otro tipo de ventana que ayude a la problemática, cambio de chapas en las puertas y pintar el aula.




Foto 5: Mejoramiento del techado con cielo falso, iluminación adecuada. Se necesita mejorar la ventilación contar con ventanas corredizas y el área del piso del salón de segundo primaria que sea azulejo.





Foto 6: Mejoramiento de del salón de grado de primero primaria, meors que se necesitan contar con cielo falso, alimunicación adecuada, ventilación adecuada contar con ventanas corredizas, el piso que sea azulejo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

