

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN COMALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXT	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAQUIXIC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0211-43	FECHA:	25 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: Aula de 6to. Grado sección A, remozado con sistema eléctrico, piso y cielo falso.



Foto 2: Aula de 6to. Grado sección A, remozada con sistema eléctrico, piso y cielo falso.



Foto 3: Aula de párvulos sección A, remozada con sistema eléctrico, piso y cielo falso.



Foto 4: Interior de cocina remozada, con cielo falso y sistema electrico




Foto 5: Exterior de cocina remozada, cuarto para cilindro de gas con material exterior con techo.



Foto 6: Interior de cocina remozada, con cielo falso y sistema electrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el

Edu Cortés

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

