

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paraxaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0213-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: Cocina actual que se tiene con deficiencias.



Foto 2: Area que se va ampliar con sus mejoras.



Foto 3: Cocina que se va reconstruir por completo, por deficiencia de ventilación.



Foto 4: Fogones provisionales actuales.




Foto 5: Ampliación y mejoras del corredor.



Foto 6: Colocación de acera y rejilla sobre la cuneta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

