

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN COMALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM TRINIDAD VELÁSQUEZ CUMES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PACHITUR, SAN JUAN COMALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0215-43	FECHA:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto1: Remiendos en la estructura de madera y aparición de termitas.



Foto 2: Quebradura de las vigas de madera y remiendos a la estructura.



Foto 3: Deterioro y pudrición por la humedad.



Foto 4: Falta de ventilación por la altura de las paredes.





Foto 5: Deterioro de las ventanas y falta de ventilación.




Foto 6: Deterioro de los balcones de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo P...






Foto 7: Deterioro de loza sanitaria.



Foto 8: Deterioro de paredes por humedad.



Foto 9: Deterioro de paredes y filtración de agua por falta de canales.



Foto 10: Falta de canales y salidas de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Directo Centro Educativo P

