

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN COMALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM TRINIDAD VELÁSQUEZ CUMES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PACHITUR, SAN JUAN COMALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0215-43	FECHA:	6 DE DICIEMBRE DE 2024



Foto1: Culminación del colocado de la estructura de metal en todos los salones.



Foto 2: Colocación del alumbrado en estructura de metal y lámina.



Foto 3: Colocado de lámina, estructura de metal y sistema eléctrico.



Foto 4: Finalización del levantamiento de pared, para mejorar la ventilación.



Foto 5: Colocado de ventanas de pvc



Foto 6: Balcones y ventanas culminados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público






Foto 7: Sustitución de la loza sanitaria




Foto 8: Sustitución de piso cerámico y azulejo en las paredes




Foto 9: Colocación de canales.



Foto 10: Colocación de canales y bajadas de agua.



Foto 11: Colocación de estructura metálica de área de sanitarios.



Foto 12: Sustitución de lámina en área de sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la O...



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

