

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Nacional de Ciencias Comerciales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 avenid 4-38 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0223-46	FECHA:	26/06/2024



Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:





Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia




Firma y Sello Director de Mantenimiento Pùblico





PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
REGISTRO FOTOGRÁFICO

SITUACION DE LOS DETERMINADOS		DETRÁS	DETRÁS	DETRÁS
DEPARTAMENTO	Guatemala	MUNICIPIO	Camacho	
INFORME DE ESTABLECIMIENTO	Escuela Nacional de Camacho, Guatemala	DIRECCION DE ESTABLECIMIENTO	6 avda 4-38 zona 1	
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO	04-04-027-43	FECHA	26.08.2014	
Foto 1		Foto 2		
Foto 3		Foto 4		
Foto 5		Foto 6		
Firma y Sello del Responsable de la OPE		Firma y Sello del Director, Centro Educativo Escolar		