



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Integral PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cojol Juyú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-2628-42	FECHA:	19 de Febrero de 2024



Foto 1: Canal de metal con agujeros.



Foto 2: Paredes exteriores e interiores deterioradas.



Foto 3: Paredes sin mantenimiento durante varios años.




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

María Velasquez
Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva del Centro Educativo PAIN



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo PAIN





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Integral PAIN.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cojol Juyú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-2628-42	FECHA:	19 de Febrero de 2024.



Foto 1: Muro perimetral con deterioro total.



Foto 2: Los Blocks con agujeros, la mayoría en mal estado.



Foto 3: Piso de un salon totalmente en deteriorado.



Foto 4: Piso de otro salon en pesimas condiciones, tambien deteriorado en un 90%.




Foto 5: Inodoro descompuesto.



Foto 6: Inodoro del tamaño inadecuado para los niños de 4 a 6 años.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mania Velasquez
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público








**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Integral PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cojol Juyú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-2628-42	FECHA:	19 de Febrero de 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marica Velasquez
Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva del Centro Educativo PAIN

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo PAIN



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Integral PAIN.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cojol Juyú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-2628-42	FECHA:	19 de Febrero de 2024.



Foto1: Muro perimetral con deterioro total.



Foto 2: Los Blocks con agujeros, la mayoría en mal estado.



Foto 3: Piso de un salon totalmente en deteriorado.



Foto 4: Piso de otro salon en pesimas condiciones, tambien deteriorado en un 90%.





Foto 5: Inodoro descompuesto.



Foto 6: Inodoro del tamaño inadecuado para los niños de 4 a 6 años.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Maria Vilasquez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Integral PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cojol Juyú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-2628-42	FECHA:	19 de Febrero de 2024



Foto1: Canal de metal con agujeros.




Foto 2: Paredes exteriores e interiores deterioradas.




Foto 3: Paredes sin mantenimiento durante varios años.



Foto 4:







Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Maria Uelasquez</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPH</p> 	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---