

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Panima'ey	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7a. Avenida 1-15 Zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-2832-43	FECHA:	24 de septiembre de 2024



Foto 1: Vista frontal de las aulas que se van a remozar.




Foto 2: Foto aerea del techado que se va a cambiar.



Foto 3: Vista frontal de las dos aulas que se van a repellar.



Foto 4: vista frontal de las aulas que se le colocarán balcones





Foto 5: Uno de los tinacos que se cambiará; porque actualmente son muy pequeños y no abastecen de suficiente agua para una gran cantidad de alumnos y alumnas.



Foto 6: Aula en el que será remozado su sistema eléctrico en su interior y exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

