

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Panima'ey	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7a. Avenida 1-15 Zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-2832-43	FECHA:	24 de septiembre de 2024




Foto1: Vista frontal de las aulas que se les cambió su techo.



Foto 2: Foto interior de las aulas que se les cambió su techo.



Foto 3: Vista frontal de las aulas que se les colocó su balcón.



Foto 4: vista interior del aula que se le mejoró su instalación eléctrica.



Foto 5: vista interior de una de las aulas que se repelló.








Foto 6: Vista interior de otra de las aulas que se repelló.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---