

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Panima'ey	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7a. Avenida 1-15 Zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-2832-43	FECHA:	15 de noviembre de 2024



Foto1: Vista interior de una de las aulas remozadas.




Foto 2: Vista aérea de una de las aulas que se le cambió el techo.



Foto 3: Vista de uno de los tinacos que se cambiaron.



Foto 4: vista interior de una de las aulas que fue mejorado su sistema eléctrico.





Foto 5: Vista frontal de las aulas que fueron remozadas.



Foto 6: Vista frontal del pavimento ampliado del área de preprimaria.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---