



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión: 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 105	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paquibic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-3012-45	FECHA:	20 de febrero de 2024



Foto 1: la fotografía muestra que se debe reparar el cerco de puas.



Foto 2: en la fotografía se puede observar que los muros y exteriores se deben pintar.



Foto 3: los portones deben tener un mantenimiento ya que se encuentran en muy mal estado.




Foto 4: no hay focos ahorradores.



Foto 5: reparación de bajada de agua pluvial, tubo pvc 3.



Foto 6: reparación de cableado eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las fotos.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro

