



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Santa Apolonia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chuaparral 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0002-43	FECHA:	10 de noviembre de 2024



Sustitución de cerco a muro




cerco a muro formal



ampliación de cocina



Ampliación de cocina



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Eddy Waldemar Tian Tun Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
--	--	---	--