

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SANTA APOLONIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA PUERTA, ALDEA PARAJBEY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0007-43	FECHA:	15/05/2024




Foto 1: COLOCACION DE PISO CERAMICO DE COCINA




Foto 2: COLOCACION DE PISO CERAMICO DEL CORREDOR DE COCINA Y BAÑOS



Foto 3: BASE DE TINACOS



Foto 4: COLOCACION DE AZULEJO AL LAVAMANO




Foto 5: COLOCACION DE TECHADO DEL CORREDOR DE LA COCINA




Foto 6: COLOCACION DE PISO CERAMICO EN UN AULA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Joaquín de León

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SANTA APOLONIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA PUERTA, ALDEA PARAJBEY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0007-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 7: COLOCACION DE TUBO GABANIZADA PAR BAJADA DE AGUA



Foto 8: COLOCACION DE TRES BALCONES PARA LA COCINA




Foto 9: COLOCACION DE DOS BALCONES DE AULAS




Foto 10: PINTURA PARA LAS AULAS, COCINA Y MURO DEL CORREDOR



Foto 10: AMPLIACION DE MAYA PARA EL MURO DE LA CALLE



Foto 12: CERNIDO Y PINTURA PARA EL MURO DE LA CALLE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Joagoin de Leon

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

