

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SANTA APOLONIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA PUERTA, ALDEA PARAJBEY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0007-43	FECHA:	6/9/2024



FOTO 1: POSTERIOR DE LA COLOCACION DE PISO CERAMICO DE COCINA



FOTO2: POSTERIOR DE COLOCACION DE PISO CERAMICO DEL CORREDOR DE COCINA Y BAÑOS




FOTO 3: POSTERIOR BASE DE TINACOS



FOTO 4: POSTERIOR COLOCACION DE AZULEJOS AL LAVAMANO




FOTO 5: POSTERIOR COLOCACION DE TECHADO DEL CORREDOR DE LA COCINA



FOTO 6: POSTERIOR COLOCACION DE PISO CERAMICO EN EL AULA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Joaquin Leon</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OMB</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--