



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Santa Apolonia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cojulyá, Aldea Chuapará I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0011-43	FECHA:	12/04/2024



Necesario remozamiento de estructura metálica del techo y cambio de cubierta y cambio de canales




Cambio de deposito de agua para sanitarios



Cambio de pila de concreto de dos alas



Cambio de bajadas



Ampliación de cocina, cambio de plancha y colocación de piso cerámico



Necesario cambio de vidrios, repintado de marcos y puerta de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

