

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SANTA APOLONIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SALAMIT, ALDEA PATZAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0013-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	2/04/2024



Foto1: . ING. JUNTO A INTEGRANTES DE OPF Y DIRECTOR



Foto 2: BOMBA DE AGUA QUEMADA



Foto 3: FOTOGRAFIA FRONTAL ENTRADA A ESTABLECIMIENTO



Foto 4: FALTA DE BALCONES EN MÓDULO 1



Foto 5: FALTA DE LAMPARAS EN AULAS



Foto 6: MUROS MANCHADOS






Gladiis Biluvia Pantzay maxtay

Firma y sello del Presidente de la OPF

ING. MARXEL A. MÉNDEZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 11,709

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Servicios

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SANTA APOLONIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SALAMIT, ALDEA PATZAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0013-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	2/04/2024



Gladis Bituvia patzaj muktay

Firma y sello del Presidente de la OPF

ING. MARXELA A. MÉNDEZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 11.709

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa