

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO	SANTA APOLONIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO LA VEGA ALDEA CHIQUEX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	04-05-0231-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN	2/04/2024
			
Foto 1: .ING JUNTO A INTEGRANTES DE OPF Y DIRECTOR		Foto 2: AREA DONDE SE IMPLEMENTARA ESTRUCTURA METALICA	
			
Foto 3: AREA BAJA DONDE SE AGREGARA ESTRUCTURA Y LAMINA TROQUELADA		Foto 4: AREA DONDE SE MEJORARA EL MURO PERIMETRAL	
			
Foto 5: FALTA INSTALACIÓN ELECTRICA DE ILUMINACIÓN Y FUERZA		Foto 6: VISTA FRONTAL A MÓDULO DE AULAS	



*Arturo Quintanilla*  
Firma y Sello del Presidente de la OPF

*Marxel A. Méndez*  
ING. MARXEL A. MÉNDEZ  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 11.709  
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Ejecución de Obras

<b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>			
DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SANTA APOLONIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA VEGA ALDEA CHIQUEX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0231-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	2/04/2024



Foto 7: EVALUADOR EN EL INTERIOR DE ESTABLECIMIENTO



Foto 8: PUERTA DAÑADA



Foto 9: PISO TOTALMENTE DAÑADO



Foto 10: PISO MANCHADO Y PEGOSO



Foto 11: AREA DONDE SE AGREGARA PISO, REPELLO Y CERNIDO



Foto 12: VISTA LATERAL DEL AREA A REMOZAR



*[Handwritten Signature]*  
Firma del Presidente de la OPF

*[Handwritten Signature]*  
**ING. MARXEL A. MÉNDEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
COLGADO 11,708

Firma, Sello y No. de Colegiado del Experto de Obras y Construcción